



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Ростовской области

ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003,
тел. 8-(863)-240-67-66, fax 280-86-69, E- mail: gumchsro@donpac.ru
«Единый « телефон доверия » (863)-239-99-99

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Тацинскому району

ул. Сосновая, д. 4, ст. Тацинская, Ростовская область, 347060,
тел.(fax) (86397)-3-04-33, E- mail: 106gpn_rnd@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 13 / 1 / 1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования
дом детского творчества

Во исполнение распоряжения ВрИО главного государственного инспектора Тацинского района по пожарному надзору № 13 от « 25 » 03. 2021 г., ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 13 ч. 00 минут до 14 ч. 00 мин. « 01 » 04 2021 г., в период с 09 ч. 00 минут до 11 ч. 50 мин. « 28 » 04 2021 г.,

проведена плановая выездная проверка в МБОУ ДО дом детского творчества» по адресу: Ростовская область, Тацинский район, ст. Тацинская, пер. Пионерский, 23, начальником ОНДиПР по Тацинскому району майором вн. службы Сафшкиным Валерием Викторовичем, совместно с директором учреждением Гончаровой Оксаной Владимировной и заместителем директора по АХР Терещенко Евгением Александровичем.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пун - та) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполне - ние)
1	2	3	4	5
Организационно-распорядительные мероприятия				
1	Не произведена своевременная ежегодная проверка имеющихся огнетушителей.	Приказ МЧС России от 25.03.2009 г. № 179 "Об утверждении свода правил СП 9.13130.2009 "Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации" п. 4.3.1, п.4.3.7	01.09.22	
Основное здание учреждения				
2	На путях эвакуации, для отделки пола в фойе и на эвакуационном пути к запасному выходу со сцены, допускается применение отделочного материала (линолеума) с неисследованными показателями пожарной опасности.	Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», принятые Постановлением Министерства строительства Российской Федерации от 13 февраля 1997 г. п. 6.25* Федеральный закон от 22.07. 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 134 приложения табл. 28, табл. 3	01.09.22	
3	На путях эвакуации, для отделки стен в коридоре и в фойе, допускается применение сгораемого отделочного материала (бумажных обоев).	СНиП 21-01-97* п. 6.25*	01.09.22	

		ФЗ - 123 ст. 134 приложения табл. 28, табл. 3		
4	Допускается скопление и размещение сгораемых декораций на полу и на стенах эвакуационного пути.	ПП № 1479 от 16.09.2020 г. п.16 п.п. ж), ФЗ-123 ст.89 ч.1 СНиП 21-01-97* п. 6.25*	01.06.21	
5	Помещение гардероба не отделено от остальной части здания противопожарными преградами (перекрытие, дверь)	СНиП 21.01.97* п.7.4, п.5.14 ФЗ -123 от 22.07.2008 ст. 88 п. 1, 2, 3 приложение табл. 23, табл. 24	01.09.22	
Актный зал				
6	Не обработаны огнезащитным составом драпировки сцены.	ПП № 1479 от 16.09.2020 г. п.95 ВППБ 13-01-94 п.2.1.3	01.09.22	
Учебный корпус				
7	Отсутствует эвакуационное освещение на путях эвакуации	ПП № 1479 от 16.09.20 п.36	01.09.22	
8	На путях эвакуации, в фойе и в коридоре, в элементах конструкции подвесного потолка допускается применение отделочного материала с неисследованными показателями пожарной опасности.	СНиП 21-01-97* п. 6.25* ФЗ – 123 ст. 134 прил. табл. 28, табл. 3	01.09.22	
9	На путях эвакуации, для отделки стен в фойе и в коридоре, допускается применение сгораемого отделочного материала (бумажных обоев).	СНиП 21-01-97* п. 6.25* ФЗ - 123 ст. 134 приложения табл. 28, табл. 3	01.09.22	
10	Оборудование установки автоматической пожарной сигнализации не обеспечивает передачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство, расположенное в помещении дежурного персонала в основном здании учреждения.	ФЗ – 123 ст. 83 ч.7	01.09.22	
11	Помещение кладовой в кабинете № 5 не отделено от остальной части здания противопожарными преградами (перекрытие, дверь) Данную дверь необходимо выполнить противопожарной 1-ого типа, с пределом огнестойкости не менее EI 60.	СНиП 21.01.97* п.7.4, п.5.14 ФЗ -123 от 22.07.2008 ст. 88 п. 1, 2, 3 приложение табл. 23, табл. 24	01.09.22	
12	Оставление без присмотра, включенными в электрическую сеть, бытовых электроприборов, расположенных в кабинете № 6.	ПП № 1479 от 16.09.2020 г. п.35 пп и)	01.06.21	
Здание котельной				
13	Отсутствует огнезащитная обработка деревянных строительных конструкций здания	ПП № 1479 от 16.09.2020 г. п.13 Правила пожарной безопасности при эксплуатации зданий и сооружений учебных заведений, предприятий, учреждений и организаций системы Минвуза СССР ПБ-С-1983 п. 2.2.1.3.	01.09.22	
14	Оборудование установки автоматической пожарной сигнализации не обеспечивает передачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство, расположенное в помещении дежурного персонала в основном здании учреждения.	ФЗ – 123 ст. 83 ч.7	01.09.22	
15	Вспомогательное помещение не оборудовано датчиками автоматической установки пожарной сигнализации.	ФЗ – 123 ст. 54 Приказ МЧС РФ от 18.06.2003 г. № 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих	01.09.22	

		защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)" п.4, п.14 табл. 1		
		Приказ МЧС России от 31.07.2020 г. № 582 "Об утверждении свода правил СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" п. 6.6.1, прил. А п. А.1, табл. А.1		
		Приказ МЧС России от 20.07.2020 г. № 539 «Об утвержд. свода правил СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности" п. 4.1, п. 4.8 табл. 1		
Здание мастерских				
16	Оборудование установки автоматической пожарной сигнализации, в помещении технического творчества, не обеспечивает передачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство, расположенное в помещении дежурного персонала в основном здании учреждения.	ФЗ – 123 ст. 83 ч.7	01.09.22	
17	Оставление без присмотра, включенными в электрическую сеть, бытовых электроприборов (оргтехники)	ПП № 1479 от 16.09.2020 г. п.35 пп и)	01.06.21	
18	Не работает датчик автоматической пожарной сигнализации в помещении столярной мастерской.	ПП № 1479 от 16.09.2020 г. п.54	01.06.21	
19	Помещение склада декораций не оборудовано пожарными извещателями автоматической установки пожарной сигнализации.	ФЗ – 123 ст. 54 НПБ 110-03 п.4, п.14 табл. 1,2,3 (п.4, п.5) СП 486.1311500.2020 п. 4.1, п. 4.8 табл. 1. СП 484.1311500.2020 п. 6.6.1, прил. А п. А.1 табл. А.1	01.09.22	
20	Допускается эксплуатация электролампы со снятым защитным плафоном, предусмотренным конструкцией светильника.	ПП № 1479 от 16.09.2020 г. п. 35 п.п в)	01.06.21	
21	Помещение костюмерной не оборудовано пожарными извещателями автоматической установки пожарной сигнализации.	ФЗ – 123 ст. 54 НПБ 110-03 п.4, п.14 табл. 1,2,3 (п.4, п.5) СП 486.1311500.2020 п. 4.1, п. 4.8 табл. 1. СП 484.1311500.2020 п. 6.6.1, прил. А п. А.1 табл. А.1	01.09.22	
22	Помещение гаража № 1 не оборудовано пожарными извещателями автоматической установки пожарной сигнализации.	ФЗ – 123 ст. 54 НПБ 110-03 п.4, п.14 табл. 1,2,3 (п.4, п.5) СП 486.1311500.2020 п. 4.1, п. 4.8 табл. 1.	01.09.22	

		СП 484.1311500.2020 п. 6.6.1, прил. А п. А.1 табл. А.1 ФЗ – 123 ст. 54		
23	Помещение гаража № 2 не оборудовано пожарными извещателями автоматической установки пожарной сигнализации.	НПБ 110-03 п.4, п.14 табл. 1,2,3 (п.4, п.5) СП 486.1311500.2020 п. 4.1, п. 4.8 табл. 1. СП 484.1311500.2020 п. 6.6.1, прил. А п. А.1 табл. А.1	01.09.22	
Здание склада различных материалов				
24	Здание не оборудовано пожарными извещателями автоматической установки пожарной сигнализации.	ФЗ – 123 ст. 54 НПБ 110-03 п.4, п.14 табл. 1,2,3 (п.4, п.5) СП 486.1311500.2020 п. 4.1, п. 4.8 табл. 1. СП 484.1311500.2020 п. 6.6.1, прил. А п. А.1 табл. А.1	01.09.22	
1	2	3	4	5

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:



- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНДиПР
по Тагинскому району
майор вн. службы Сафошкин В.В.
« 28 » 09 2021 г.


(подпись)
М.Л.П.*


Предписание для исполнения получило:


(подпись)
« 2 » 12 2021 г.


Директор МБОУ ДО ДДТ
О.В. Гончарова